

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA

# QUALIDADE DO PRODUTO Inspeção Visual e Conformidade Aeronáutica - UFCD 5810 -

**NOTA FINAL: 17** 

**FORMADORA: ISABEL PEREIRA** 

Basel Casia

**AVALIAÇÃO: 16 VALORES** 

**FORMANDOS: RUI VENDA** 

**SUSANA VICENTE** 



PLANO DE CONTROLO
FLUXOGRAMA DE PROCESSO
PLANO DE ACÇÕES
ORDEM DE TRABALHO















CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA

#### PLANO DE CONTROLO

Área: Montagem de Estruturas - Furação

#### Plano de Controlo

Nº	Operação	Características	Especificações	Método de Medição	Frequência (Periodicidade)	Tamanho da Amostra	Quem Controla	Registos	Reação à Não Conformidade
1	Análise do Desenho Técnico	Analisar os limites das margens e Espaçamento dos furos	Espessura da chapa, tipo de material	Régua, Paquimetro, Esquadro, Compasso	Por peça	Consoante a Peça	Formador/Formandos	Não há	Analizar a Causa Raiz e recomeçar o processo desde o início corrigindo o erro
2	Seleção do Material/Equipamento e Ferramentas	Selecionar o material/equipamento e ferramentas a utilizar tais como, Matéria prima (Folhas de Aluminio), Guilhotina, Lima Murça, Berbequim, Brocas, Gabarito, EPI's,	Isento de manchas, rugosidades e outros defeitos	Inspeção Visual	Sempre	Peça	Formador/Formandos	Não há	
3	Medição e Marcação da Peça	Conforme o Desenho Técnico	Conforme Tolerâncias	Paquímetro	Sempre	Peça	Formador/Formandos	Não há	
4	Ajuste do Gabarito conforme Peça e Operador	Conforme Peça	Conforme Peça	Inspeção Visual	Sempre	Peça	Formador/Formandos	Não há	Reajuste da Peça ao Gabarito
5	Ajuste da Pressão do Ar e Verificação do Óleo do Berbequim	Regular a Pressão do Ar e Verificar Óleo	4 Bar	Inspeção Visual	Sempre	Filtro-Regulador-Lubrificador	Formador/Formandos	Não há	Regular para a Pressão Correta
6	Teste de Furação no Corpo de Prova (CDP)	Testar a Broca	Conforme Peça	Inspeção Visual	Sempre	Pedaço de Material da Espessura da Peç	ça Formador/Formandos	Não há	Não usar, Trocar o Material (Abertura de Não-Conformidade)
7	Furação da Peça	Conforme o Desenho Técnico	Conforme Peça	Inspeção Visual	Sempre	Consoante a Peça	Formador/Formandos	Não há	
8	Eliminar Rebarbas	Aspeto da Superfície	Conforme Peça	Inspeção Visual	Sempre	Consoante a Peça	Formador/Formandos	Não há	
9	Inspeção da Peça	Analisar a Peça conforme a Centralidade e Ovalização	Conforme Furo	IntraMess	Sempre	Conforme Furo	Formador/Formandos	Não há	Sucatar a Peça e Recomeçar o Processo
















CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA

#### FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE FURAÇÃO



















#### CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA

Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora Estruturas				Plano de Acções								Data de Abertura:	17-03-2016		
	unto artamento denador:		da Sala de Montagem de n de Estruturas		: Marcar com X										□ faz-se com "q" e o tipo de letra Wingdings ☑ faz-se com "x" e o tipo de letra Wingdings ☑ faz-se com "y" e o tipo de letra Wingdings
Status:   1= Accão não definida				Tipo:  Eficácia da acção P= Preventiva C= Correctiva M = Melhoria				Pr 1= 2= 3=	Prioridade:  1= Prioridade elevada e derealização im 2= Prioridade moderada e derealização; 3= Prioridade secundária e de realização;				diata ·é 3 meses ·té 6 meses		
Da	tas de Re	evisão						士			Τ				
N°	Data	Tema	Ação	R	Recursos		Tipo	Priorid ade	Resp.	Prazo	Adiad 0	itatu	Fecho	Observação	
				120 Chapas de	Aluminio de 30x30 m	nm	М	2	PME 12	31-83-2816		3			
			Fabrico de Placas em Aluminio de Identificação e Localização de												
			Ferramentas												PLAN
1	25-02-2016	Localização/Utilização de Ferramentas													
		renamentas													
												$\vdash$			

**PLANO DE ACÇÕES** 



CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA

		ORDEM DE TRABALHO (OT)										
	Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP	Sala de Formação/Oficina:										
	Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora	Ação de Formação:										
	,,	Formando:										
		Data:										
	EPI´s Obrigatórios	T G										
Nº	Operação:	Descrição:	SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES						
1	Preparação da Matéria-Prima	Inspeção Visual por Conformidade do Material										
1	Freparação da Materia-Frima	Cortar a Chapa e Eliminar as arestas vivas										
		Paquímetro										
		Riscador										
	Escolher Ferramentas	Régua										
		Esquadro										
2		Compasso										
2		Punção										
		Berbequim										
		IntraMess										
		Outros (Ferramentas)										
		Verificação de Cotas										
3	Marcação para Furação conforme o Desenho	Verificação de Material										
		Espaçamento entre Furos										
		≤ 4 mm - Broca 2,5 mm										
4	Escolha da Broca em Função da Espessura do Material	> 4 mm - Broca 3,3 mm										
		Alargamento - Broca 4,1 mm										
5	Varificação do Euro	Inspeção Visual - Centralidade										
J	Verificação do Furo	IntraMess - Ovalização										
6 Retirar reharbas		Broca de Ø superior ao Euro										

ORDEM DE TRABALHO











