



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA

REPARAÇÃO DE PEÇAS AERONÁUTICAS

Materiais Metálicos e Compósitos

UFCD 5809

FORMADOR: David Inverno

DATA de INÍCIO: 13 de Julho de 2016

DATA de FIM: 2 de Agosto de 2016

DURAÇÃO: 25 horas

AVALIAÇÃO: 18 Valores

EVIDÊNCIA




FOTO 1 – Carenagem de Compósito e Alumínio Rebitado (Exercício Avaliação)



FOTO 2 – Carenagem com Cepos Não Conformes (Exercício Avaliação)



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA




FOTO 3 – Rebites a Remover marcados com Punção (Exercício Avaliação)




FOTO 4 – Remoção da Cabeça do Rebite (Exercício Avaliação)



**GOVERNO DE
PORTUGAL**

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE,
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL



**PORTUGAL
2020**



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu





INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA




FOTO 5 – Cabeças dos Rebites Removidas (Exercício Avaliação)



FOTO 6 – Rebites Não Conforme Removidos (Exercício Avaliação)



**GOVERNO DE
PORTUGAL**

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE,
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL



GARANTIA JOVEM



UNião Europeia
Fundo Social Europeu



GOVERNO DA REPÚBLICA
PORTUGUESA



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÉVORA



FOTO 7 – Peça Reparada (Exercício Avaliação)

O Formador: